

# ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ ЖИЛОГО ДОМА (МКД) К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

село **Нурадилово** район **Хасавюртовский**  
адрес **ул. Нурадилова,1**

принадлежность объекта **непосредственное управление 2017г.**

## I. Общие сведения

1. Назначение объекта (жилое, промышленное, ремонтно-эксплуатационное,

административное) \_\_\_\_\_ **жилое** \_\_\_\_\_

2. Год постройки \_\_\_\_\_ **1960** \_\_\_\_\_

3. Характеристика объекта:

износ в % **46** этажность **2** подъездов **2**

наличие подвалов, цокольных этажей, м<sup>2</sup>, общей площади \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

количество квартир **8** (шт.)

общая полезная площадь объекта **380,2** (м<sup>2</sup>)

жилая площадь **293,2** (м<sup>2</sup>)

нежилая площадь, **87,0**, в том числе

под производственные нужды \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (м<sup>2</sup>)

4. Характеристика инженерного оборудования

(их количество) \_\_\_\_\_ **2** \_\_\_\_\_

5. Источники:

теплоснабжения \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

газоснабжения **ООО «Газпром межрегионгаз» г. Махачкала**

холодного/горячего водоснабжения \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

энергоснабжения **Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго**

## II. Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего 2021г.

N п/п	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий)
1	2	3	4	5
	<b>Без аварий</b>	-	-	-

## III. Объемы выполненных работ по подготовке жилого дома (МКД) к эксплуатации в зимних условиях 2022 / 2023 гг.

N	Виды выполненных работ по подготовке конструктивных элементов и инженерного оборудования	Ед. измерения	Всего по плану работ подготовки к зиме	Выполнено при подготовке к зиме
1	2	3	4	5
1	Объем выполненных работ по дому	тыс. руб.	-	-
2	Ремонт кровли	м(2)	удов.	удов.
3	Ремонт чердачного помещения:	м	-/-/-	-/-/-
3.1	утепление чердачного перекрытия	м(2)	-	-
3.2	изоляция трубопроводов вентиляционных коробов и камер расширительных баков	м(2)	-	-
3.3	установка люка на крышу		-/-/-	-/-/-
4	Ремонт фасада:	тыс. руб.	удов.	удов.
4.1	ремонт и покраска	м(2)	-/-/-	-/-/-
4.2	герметизация швов	п. м	-/-/-	-/-/-
4.3	ремонт водосточных труб	м	-	-
4.4	остекление и утепление оконных проемов	шт.	остеклены	
4.5	ремонт и утепление входных дверей (проемов) в подъезды	шт.	утеплены	
5	Ремонт подвальных помещений:	тыс. руб.	-	-
5.1	ремонт дренажных и водоотводящих устройств	п. м	-	-
5.2	очистка подвалов от мусора	м(2)	-	-
5.3	ремонт (утепление) входных дверей в подвалы	шт.	-	-
6	Ремонт покрытий дворовой территории:	тыс. руб.	удов.	удов.
6.1	отмосток	м(2)	-	-
6.2	приямков	шт.	-	-
6.3	проездов	м(2)	-/-/-	-/-/-
6.4	трогуаров	м(2)	удов.	удов.
7	Ремонт инженерного оборудования, в т.ч.:		-	-
7.1	Центральное отопление:		отсутствует	
7.1.1	ремонт (замена) приборов отопления (радиаторов)	шт.	-	-
7.1.2	ремонт (замена) трубопроводов	м	-	-

7.1.3	изоляция трубопроводов	м	-	-
7.1.4	ремонт (замена) запорной арматуры	шт.	-	-
7.1.5	промывка	шт.	-	-
7.1.6	опрессовка	шт.	-	-
7.1.7	приборы учета	шт.	-	-
7.2	Котельные:		отсутствуют	
7.2.1	подготовка тепловых пунктов (котлов)	шт.	-	-
7.2.2	подготовка элеваторных узлов	шт.	-	-
7.2.3	ремонт (замена) насосов	шт.	-	-
7.3	Горячее водоснабжение:		отсутствует	
7.3.1	ремонт (замена) трубопроводов	м	-	-
7.3.2	изоляция трубопроводов	м	-	-
7.3.3	ремонт (замена) запорной арматуры, регуляторов	шт.	-	-
7.3.4	промывка и опрессовка	шт.	-	-
7.3.5	приборы учета	шт.	-	-
7.4	Холодное водоснабжение:		уличное	
7.4.1	ремонт (замена) запорной арматуры	шт.	-	-
7.4.2	ремонт (замена) трубопроводов	м	-	-
7.4.3	изоляция трубопроводов	м	-	-
7.4.4	ремонт (замена) насосов	шт.	-	-
7.4.5	приборы учета	шт.	-	-
7.5	Канализация:		отсутствует	
7.5.1	ремонт (замена) трубопроводов	м	-	-
7.5.2	промывка системы	м	-	-
7.5.3	ремонт колодцев	шт.	-	-
7.6	Электрооборудование:		удов.	удов.
7.6.1	световая электропроводка	м	-/-/-	-/-/-
7.6.2	силовая электропроводка	м	-/-/-	-/-/-
7.6.3	вводные устройства	шт.	8	8
7.6.4	электрощитовые устройства	шт.	-/-/-	-/-/-
7.6.5	приборы учета	шт.	8	8
7.6.6	ремонт (замена) электродвигателей	шт.	-	-
8	Приборы учета (ПУ) всего (газ, электричество)	шт.	16	16
9	Система пожаротушения в домах повышенной этажности	шт.	-	-
10	Другие работы:	тыс. руб.	-	-
10.1	Двери, окна	м	утеплены	

## IV. Результаты проверки готовности жилого дома (МКД) к эксплуатации в зимних условиях 2022 / 2023 гг.

Комиссия в составе:

председателя-ответственного представителя управляющей организации:

**непосредственное управление**



(Ф.И.О.)

членов комиссии:

уполномоченный от собственников

помещений в МКД: **с. Нурадилово, ул. Нурадилова, 1**

(Ф.И.О.)

*Эзерханова З.А*

представителей специализированных организаций:

**Рук. ПАО «Россети Сев. Кавказ» - Дагэнерго**

(Ф.И.О.)

*Сайпудинов С. У.*

**Зам. нач. ЭГС Хас. р-на ООО «Газпром газораспределение Дагестан»**

(Ф.И.О.)

**Аджиев А.И.**

и т.д.

произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен.

**Председатель комиссии: зам. главы администрации МР**

(Ф.И.О.)

**Муртазалиев Н.Г.**

Члены комиссии: **Директор МКУ «УЖКХ»**

(Ф.И.О.)

**Алхаматов К.Д.**

**Нач. отдела ГО ЧС МКУ «Управление по делам ЧС и МП»**

(Ф.И.О.)

**Вагабов А.В.**

**Начальник отдела жилищного надзора и лицензионного контроля по Северному округу ГЖИ РД**

(Ф.И.О.)

**Шабанов Х.Г.**

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2022г.

Разрешается эксплуатация данного дома (МКД) в зимних условиях  
2022 / 2023гг.